



# Inspection Report

鑑定日： 2024/08/08

## ホイールローダー

基本情報	
メーカー	YANMAR
型式	V3-5B
年式	2006
稼働時間 (h)	3248
シリアル番号	L3DA-53779

作業機	
リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

足まわり	
フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

エンジン	
エンジンモデル	3TNV84-XKAH
エンジンシリアルナンバー	30692
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

関係書類	
自動車検査証	なし

外観に関する特記事項
・バケットリペイント



作業機に関する特記事項
-------------



運転席に関する特記事項
・CAB ヒーター付き ・キャビン左右側乗り込みロステップサビ腐食あり



足まわりに関する特記事項
・タイヤサイズ: 12.5 / 70-16 6 P.R.



エンジンに関する特記事項
・EPA



管理番号 3000062476

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。