



Inspection Report

鑑定日：2019/07/16

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	ViO35-5		
年式	2007		
稼働時間 (h)	5263	メーター	動
シリアル番号	50875B		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		油にじみ	なし	大
バケット幅 (mm)	630			

外観に関する特記事項

排土板に凹み



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

作業機の自然降下大



足まわりに関する特記事項

- ・右走行モーター付近より油にじみあり
- ・左右下部ローラー各1個より油にじみあり



エンジン

エンジンモデル	3TNV88-Q
エンジンシリアルナンバー	54988
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・左右肘当て不良
- ・シートに破れ



エンジンに関する特記事項

エンジン修理跡あり



管理番号 2019070581