



Inspection Report

鑑定日： 2023/09/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	ViO35-6		
年式	2017		
稼働時間 (h)	4604	メーター	動
シリアル番号	6F135		

オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管
アームクレーン	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		600		

外観に関する特記事項

・カバー傷



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラ	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シュールリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

・バケットサイドカッター欠品



足まわりに関する特記事項

・左右ゴムキャタ表面摩耗あり



エンジン

エンジンモデル	3TNV88-ESBV
エンジンシリアルナンバー	V4772
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

・クイックヒッチ (ワンタッチ) 付き
・送風



エンジンに関する特記事項

--



管理番号 3000050940

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。