



# Inspection Report

鉴定日 2024/07/31

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	Vio70-3A		
年式	2011		
工作时间	4095	汽车仪表盘	动
序列号	36273B		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	有刮伤	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		620		

关于外观的特殊事项
・カバー錆、傷あり




脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケット底板へこみあり



关于脚周边的特殊事项
・ゴムパッド切れあり
・右下部ローラー1個油にじみあり



引擎	
型号	4TNV98-ZWBV
序列号	J7466
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项
・ブローバイ小あり



管理号码 3000061614