



Inspection Report

鉴定日 2023/03/01

卡车

基本信息

厂家	HINO
型号	FD1JLD
年式	
行驶距离(km)	304960
序列号	10927

关于外观的特殊事项

- ・荷台歪みあり
- ・ボディ傷、凹み

引擎

型号	J08C
序列号	
发动机漏油	无
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- ・ラジコン操作未確認
- ・ルームランプ欠品
- ・運転席シート破れ

关于引擎的特殊事项

- ・F6速

Admin. No. 3000046692

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.