



Inspection Report

鉴定日 2023/07/22

沥青抛光机

基本信息

厂家	SUMITOMO
型号	HA25W-2 / 4WD
年式	1999
工作时间	6720
序列号	HA25W-5091

引擎

型号	V2203-KB
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

・舗装幅: 1,400mm~2,500mm
・走行前後、スクリード、フィーダ、ホッパ開閉、パイプリータ動作確認済み

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!