



# Inspection Report

鑑定日：2024/07/05

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-20-3S		
年式	2011		
稼働時間 (h)	3080	メーター	動, 交換あり
シリアル番号	13376		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	400			

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	BS2056
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


外観に関する特記事項
・リペイント ・底面漏れあり



作業機に関する特記事項
-------------



足まわりに関する特記事項
・走行モーターカバー外れ ・左走行モーター漏れあり



運転席に関する特記事項
・座面破れあり



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000060646