



Inspection Report

鉴定日 2024/05/18

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC40MR-3		
年式			
工作时间	4449	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC203E04018544		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		510		

关于外观的特殊事项
・カバー錆、凹み ・一部カバー欠品




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	350	350
惰轮	异常	异常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・底面にじみ ・排土板歪み




引擎	
型号	4D88E-68PDA
序列号	22059
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・左右ゴムパッド欠品



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000058693