



Inspection Report

鉴定日 2022/07/09

卡车

基本信息

厂家	ISUZU
型号	FRR90C3S
年式	2006
行驶距离(km)	103348
序列号	FRR90C3S-7002900

关于外观的特殊事项

- ・最大積載量 3850Kg
- ・前タイヤサイズ 225/80R17.5
- ・後タイヤサイズ 225/80R17.5

引擎

型号	4HK1
序列号	
发动机漏油	无
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000040905

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.