



# Inspection Report

鉴定日 2024/07/13

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	RX-203		
年式	2010		
工作时间	3384	汽车仪表盘	动
序列号	10761		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项
・コーションプレート欠品 ・リペイント



脚周边				
	左		右	
	插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	250	250		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项
------------



关于脚周边的特殊事项
------------




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・座面破れあり



关于引擎的特殊事项
・バッテリー上がり ジャンプスターター使用で動作確認済み



管理号码 3000061032