



# Inspection Report

鑑定日：2023/12/01

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC38UU-5		
年式	2014		
稼働時間 (h)	3874	メーター	動
シリアル番号	KMTPC220LEE016343		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	520			

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	3D88E-6BPCB
エンジンシリアルナンバー	26341
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	
アームクレーン	


外観に関する特記事項
・外板左カバー欠品



作業機に関する特記事項
-------------




足まわりに関する特記事項
・左右アイドラ飛び出し



運転席に関する特記事項
-------------



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000053519