



# Inspection Report

鉴定日 2022/12/24

## 挖掘机(包含微挖)

| 基本信息 |        |       |   |
|------|--------|-------|---|
| 厂家   | YANMAR |       |   |
| 型号   | ViO17  |       |   |
| 年式   | 2015   |       |   |
| 工作时间 | 2311   | 汽车仪表盘 | 动 |
| 序列号  | 0C834  |       |   |

| 附属部件      |       |
|-----------|-------|
| - CNP(冠层) | - 变速器 |
| - 多栏杆     |       |
| - 推土版     | - 管道  |

| 作业机      |     |     |       |      |
|----------|-----|-----|-------|------|
|          |     | 汽缸  |       | 松/晃动 |
|          |     | 漏油  | 刮伤/生锈 |      |
| 动臂       | (左) | 无   | 无     | 小    |
|          | (右) | 无适当 | 无适当   |      |
| 铲臂       |     | 无   | 无     | 小    |
| 铲斗       |     | 无   | 无     | 小    |
| 铲斗宽度(mm) |     | 430 |       |      |

| 关于外观的特殊事项 |
|-----------|
|           |

| 脚周边  |     |     |  |
|------|-----|-----|--|
| 插座类型 | 橡胶  |     |  |
| 摇摆圈  | 无漏油 |     |  |
|      | 左   | 右   |  |
| 履带宽度 | 230 | 230 |  |
| 惰轮   | 正常  | 正常  |  |
| 链轮   | 正常  | 正常  |  |
| 衬套   | 正常  | 正常  |  |
| 上部滚轮 | 正常  | 正常  |  |
| 下部滚轮 | 正常  | 正常  |  |
| 鞋帮   | 正常  | 正常  |  |

| 关于作业机的特殊事项 |
|------------|
|            |

| 关于脚周边的特殊事项                   |
|------------------------------|
| ・可変脚あり<br>・可変脚、左キヤタ最大まで広がらない |
|                              |

| 引擎       |            |
|----------|------------|
| 型号       | 3TNV70-XBV |
| 序列号      | D2367      |
| 发动机漏油    | 无漏油        |
| 机油标尺     | 正常         |
| 散热器(冷却水) | 无法确认状态     |
| 排气颜色     | 正常         |
| 串气       | 无          |
| 发动机声音    | 正常         |
| 液压泵      | 无漏油        |
| 水泵       | 无漏水        |
| 柴油散热器    | 无漏油        |
| 回转马达     | 无漏油        |
| 多栏杆      | 无漏油        |

| 关于驾驶座的特殊事项 |
|------------|
|            |

| 关于引擎的特殊事项 |
|-----------|
|           |

管理号码 3000045130