



# Inspection Report

鑑定日：2026/05/19

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-17-3A		
年式	2025		
稼働時間 (h)	56	メーター	動
シリアル番号	KBCAZ24ATS3E55093		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	500			


足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	D902
エンジンシリアルナンバー	4SH1022
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

外観に関する特記事項


作業機に関する特記事項


足まわりに関する特記事項
・変脚仕様機(動作確認済み)


運転席に関する特記事項
・マスターキー、スペアキー付属


エンジンに関する特記事項


管理番号 3000084978