



# Inspection Report


鑑定日：2018/07/10

## 油圧ショベル(ミニ含む)


| 基本情報     |            |      |   |
|----------|------------|------|---|
| メーカー     | KOBELCO    |      |   |
| 型式       | SK50UR-3   |      |   |
| 年式       | 2007       |      |   |
| 稼働時間 (h) | 5358       | メーター | 動 |
| シリアル番号   | YJ06-09161 |      |   |

| オプション     |      |
|-----------|------|
| CAB(キャビン) | エアコン |
| マルチレバー    |      |
| 排土板       |      |
| アームクレーン   |      |


| 作業機        |     |       |      |    |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | なし |
|            | (右) | 該当なし  | 該当なし |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | なし |
| バケット       |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット幅 (mm) |     | 640   |      |    |



| 足まわり         |         |     |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ       | 鉄+ゴムパッド |     |
| スイングサークル     | 油漏れなし   |     |
|              | 左       | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 400     | 400 |
| アイドラー        | 異常      | 異常  |
| スプロケット       | 正常      | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常      | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常      | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常      | 正常  |
| シューリンク       | 正常      | 正常  |



| エンジン         |        |
|--------------|--------|
| エンジンモデル      |        |
| エンジンシリアルナンバー | A4917  |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし  |
| エンジンオイルゲージ   | 正常     |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常     |
| 排気ガス色        | 無色(正常) |
| ブローパイ        | なし     |
| エンジン音        | 正常     |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし  |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし  |
| オイルクーラー      | 油漏れなし  |
| 旋回モーター       | 油漏れなし  |
| マルチレバー切り替え部  | 油漏れなし  |



管理番号 2018070053