



Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

油圧ショベル

基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH75X-3
年式	2004
稼働時間 (h)	4849
シリアル番号	07 [REDACTED]

作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油にじみ
バケット幅 (mm)	720
作業機ガタ	ガタあり

足まわり


スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	4TNE98-SH
エンジンシリアルナンバー	28842
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れ

外観に関する特記事項

--



作業機に関する特記事項

ブレーカー配管 バケットガタあり アームガタあり




足まわりに関する特記事項

鉄キャタ+ゴムパッド パッド欠落あり



運転席に関する特記事項

マルチレバー シート亀裂あり



エンジンに関する特記事項

マルチレバー付近油漏れあり バッテリー弱い

