



# Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

## 油圧ショベル

### 基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH75X-3
年式	2004
稼働時間 (h)	4980
シリアル番号	07 [REDACTED]

### 作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	700
作業機ガタ	ガタあり

### 足まわり

スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	異常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### エンジン

エンジンモデル	4TNE98-SH
エンジンシリアルナンバー	28592
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 外観に関する特記事項

排土板シリンダーケース欠品  
排土板上部に曲がりあり



### 作業機に関する特記事項

マルチレバー付き  
アーム先内側に凹みあり (大)  
アーム先に曲がりあり  
アーム4面補強あり



### 足まわりに関する特記事項

左走行モーターより油しみあり  
右スプロケットに磨耗あり (大)



### 運転席に関する特記事項

キャビンフロント下部に凹みあり



### エンジンに関する特記事項

作動油不十分  
燃料ポンプ接続部より軽油漏れあり

