



# Inspection Report

鑑定日：2022/08/31

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

|          |                   |      |   |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー     | HITACHI           |      |   |
| 型式       | ZX30UR-3          |      |   |
| 年式       | 2014              |      |   |
| 稼働時間 (h) | 1728              | メーター | 動 |
| シリアル番号   | HCM1YE00K00036298 |      |   |

### オプション

|            |            |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー     |            |
| 排土板        |            |
| アームクレーン    |            |

### 作業機

|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | 小  |
|            | (右) | 該当なし  | 該当なし |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット       |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット幅 (mm) | 450 |       |      |    |

### 外観に関する特記事項

・外板右側カバー開かない



### 足まわり

|              |         |     |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ       | 鉄+ゴムパッド |     |
| スイングサークル     | 油漏れなし   |     |
|              | 左       | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 300     | 300 |
| アイドラー        | 正常      | 正常  |
| スプロケット       | 正常      | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常      | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常      | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常      | 正常  |
| シューリンク       | 正常      | 正常  |

### 作業機に関する特記事項

・アーム補強あり  
・バケットサイドカッター欠品あり



### 足まわりに関する特記事項



### エンジン

|              |             |
|--------------|-------------|
| エンジンモデル      | 3TNV88-BSHB |
| エンジンシリアルナンバー |             |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし       |
| エンジンオイルゲージ   | 正常          |
| ラジエーター(冷却水)  | 状態確認不可      |
| 排気ガス色        | 無色(正常)      |
| ブローパイ        | なし          |
| エンジン音        | 正常          |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし       |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし       |
| オイルクーラー      | 油漏れなし       |
| 旋回モーター       | 油漏れなし       |
| マルチレバー切り替え部  | 油漏れなし       |

### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項



管理番号 3000042439