



Inspection Report

鑑定日：2022/09/17

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー | KOMATSU | | |
| 型式 | PC200-8N1 | | |
| 年式 | 2009 | | |
| 稼働時間 (h) | 9035 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | KMTPC197L02315905 | | |

| 作業機 | | | | |
|------------|------|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | なし | なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | 油漏れ | あり | 大 |
| バケット幅 (mm) | 1030 | | | |

| 足まわり | | |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ | 鉄 | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 700 | 700 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 異常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| エンジン | |
|--------------|-------------|
| エンジンモデル | SAA6D107E-1 |
| エンジンシリアルナンバー | 26543581 |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | あり |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| オプション | |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | エアコン |
| アームクレーン | |

| 外観に関する特記事項 |
|------------------------|
| ・カバー凹み、傷 ・キャビン手摺り曲り |



| 作業機に関する特記事項 |
|--|
| ・アーム先端へこみ ・バケット亀裂 ・ブーム溶接補修跡有り ・バケットサイドカッターボルト欠品 |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| ・右側下部ローラー脱落 |



| 運転席に関する特記事項 |
|----------------|
| ・エアコン不良(冷風出ない) |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



管理番号 3000042427