



# Inspection Report


鑑定日：2018/04/13

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK200-8		
年式	2008		
稼働時間 (h)	7045	メーター	動
シリアル番号	YN11-50762		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
アームクレーン	
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		1030		


外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	EA-J05E-TA
エンジンシリアルナンバー	J05E TA18364
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項


運転席に関する特記事項
シート破れあり


エンジンに関する特記事項


管理番号 2018040345