



Inspection Report

鑑定日：2017/09/12


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	-	メーター	動
シリアル番号	61650		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	430			

外観に関する特記事項
リペイント(指定色)




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
自然降下あり




足まわりに関する特記事項
・下部ローラー油しみあり(左 2箇所、右 1箇所)
・ゴムキャタ経年劣化、ワレあり



エンジン	
エンジンモデル	D1503-KA
エンジンシリアルナンバー	6Q0561
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2017090033