Inspection Report

鉴定日 2026/10/31

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	KOMATSU		
型号	PC09-1		
年式			
工作时间	727	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC0003C04014121		

附属部件

	- 变速器
- 推土版	
- EPA	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		320		

脚周边

插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	180	180
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎

型号	3D76E-5NBA
序列号	02601
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	-

关于外观的特殊事项

·傷、錆



关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000091057

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性,对此内容我们不会做出任何的保证