

ZX200-3 油圧ショベル

基本出展機情報

点検日		機種	ZX200-3	号機	216140
製造年月		アワーメータ	10385 HR	アワーメータ状態	
アワーメータ (推定)		ENG_NO		稼働種別	一般土木
事故歴		キャブ種類	キャブ	キャブ形状	標準
フロント形状	ハイボス	スーパーロング長 (m)		履帯形状	鉄
シュー幅	600	バケット・アタッチメント	スケルトンBK	打刻	
その他	EPA対応, エアコン, 配管				

作動

エンジン	正常	排気色	正常	旋回	正常
旋回輪	ガタ小	走行	正常	フロント廻り	正常
ポンプ装置	正常				

足廻り

リンク固着	無	リンク伸び(右)	2/3未満	リンク伸び(左)	2/3未満
踏み面摩耗(垂れ)(右)	中	踏み面摩耗(垂れ)(左)	中	リンク・ブッシュ摩耗(右)	摩耗中
リンク・ブッシュ摩耗(左)	摩耗中	シュー/ゴムシュー摩耗	中	シュー曲り・割れ・欠損	1~4枚
ゴムパッド摩耗		ゴムパッドめくれ・欠損		ゴムパッド不良	
ゴムシュー割れ(右)		ゴムシュー割れ(左)		ゴムシューコア欠損	
上ローラ摩耗	中	下ローラ摩耗	中	ローラ油もれ	無
ローラ損傷・欠品	無	フロントアイドル摩耗(右)	中	フロントアイドル摩耗(左)	中
スプロケット摩耗(右)	中	スプロケット摩耗(左)	中	走行装置油もれ	無
走行配管油もれ	無				

フロントガタ・摩耗

ブーム	クラック ハイボス部のブラケット左右内側に亀裂あり	アーム	変形あり アーム先端へこみ有り	ブームフートピン	正常値内
ブーム/アームジョイントピン	ガタ中	アーム先端ピン	ガタ中	その他ピン	ガタ中
バケット	摩耗中	ブレード			

本体水もれ・油もれ

フロント配管	もれ (左)共用配管メクラ取付部もれ	ブームシリンダ(右)	もれ	ブームシリンダ(左)	もれ
アームシリンダ(右)	なし	アームシリンダ(左)		バケットシリンダ(右)	もれ
バケットシリンダ(左)		オフセットシリンダ		ブレードシリンダ	
エンジンオイル	無	オイルクーラ	無	ラジエター	無
冷却配管	無	燃料系統	無	C/V	無
低圧配管	にじみ オイルクーラアッパー側配管カップリングにじみ	高圧配管	無	パイロット配管	無
パイロットV	無	センタジョイント	無	旋回装置	無
ポンプ装置	無				

外装

エンジンカバー	割れ カバーロック欠品	サイドカバー	変形あり	アンダーカバー	変形あり
カウンター ウェイト	すり傷	メインフレーム	良	Dフレーム	変形あり
トラックフレーム	変形あり	キャブ	サビあり	ドアの閉まり具合	良

内装

キャブ内装	良	シート	破れ	コンソール	変色 モニタ液晶 縦スジあり
エアコン	良	フロンガス点検			

全体評価

外観評価	悪い	錆・腐食	大	全体評価	程度普通
メモ・備考・特記	<ul style="list-style-type: none"> エンジンカバーロック欠品 ブームハイボス部のブラケット左右内側に亀裂あり (左右)ブームシリンダもれ バケットシリンダもれ 				