



Inspection Report

鉴定日 2019/03/15

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK115SR-1ES		
年式	2007		
工作时间	6540	汽车仪表盘	动
序列号	YV04-04165		

附属部件	
- CNP(冠层)	
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		830		

关于外观的特殊事项

脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项

引擎	
型号	BB-4BG1T
序列号	4BG1-951754
发动机漏油	无漏油
机油标尺	冷却水不够
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项
ウォーターポンプ不良

管理号码 2019030198