

Inspection Report

鑑定日: 2024/08/14

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報	
メーカー	YANMAR
型式	ViO30-5B
年式	2012
稼働時間 (h)	3140 メーター 動
シリアル番号	56092

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	73.7
ブーム	(左)	なし	なし	なし
J-A	(右)	該当なし	該当なし	, a C
	アーム	油にじみ	なし	大
	バケット	なし	なし	大
バケット幅 (mm)		495		

外観に関する特記事項	

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラ―幅 (mm)	300	300
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	異常	異常

	_	
キャタピラ―幅 (mm)	300	300
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	異常	異常
エンジン		
·	OTNIVOOA NIDVO	

足まわりに関する特記事項	
	・左右ゴムパッド数ヶ所欠品あり、摩耗あり

・左右アイドラ一飛び出し 小 あり

作業機に関する特記事項



エンジン	
エンジンモデル	3TNV82A-NBV2
エンジンシリアルナンバー	98612
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

・アームクレーンモニター不良あり (数値 の表示無し) ・送風・ヒーター付き



エンジンに関する特記事項



管理番号

3000062504