



Inspection Report

鑑定日：2019/03/26

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK75UR-3ES		
年式	2007		
稼働時間 (h)	5158	メーター	動
シリアル番号	YR07-07296		


オプション	
CAB(キャビン)	
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		670		

外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラ	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
排土板凹みあり


足まわりに関する特記事項
スィベル付近油にじみ


エンジン	
エンジンモデル	CC-4JG1PYA-01
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シートに破れあり


エンジンに関する特記事項


管理番号 2019030438