



Inspection Report

鑑定日：2021/05/20


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC78US-8		
年式	2013		
稼働時間 (h)	2985	メーター	動
シリアル番号	19700		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)				

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">・フォークローザ装着あり・標準バケット及び法面バケットあり・サイドカバーに凹み破損あり・一部に傷錆びあり




足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">・下部ローラー 1個脱落あり



エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-5
エンジンシリアルナンバー	538636
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000031504