

Lot No. 0257 L32 S28-00286

この状態書はあくまで参考であり、機械の性能、外観そして品質を保証するものではありません。

基本出展機情報

稼動種別	一般土木	ナンバー	無	キャブ種類	キャブ
キャブ形状	標準	動力伝達方式	トルクコンバータ	駆動形式	全輪駆動
タイヤサイズ	20.5-25-16PR	タイヤ種類	ノーマル	バケット・アタッチメント	積込用BK
その他	エアコン				

本体水もれ・油もれ

エンジンオイル	にじみ	低圧配管	もれ		
---------	-----	------	----	--	--

外装

メインフレーム	サビあり	フロントフレーム	サビあり	カウンターウェイト	すり傷
キャブ/キャノピー	サビあり	ドアの閉まり具合	ラッチ/キャッチ不良		

フロントガタ・摩耗

センタピン	ガタ中	バケットリップ部	摩耗中	爪・カッティングエッジ	摩耗中
-------	-----	----------	-----	-------------	-----

足廻り

タイヤ摩耗（右前輪）	中	タイヤ摩耗（左前輪）	中	タイヤ摩耗（右後輪）	中
タイヤ摩耗（左後輪）	中				

作動

走行	遅い	トランスミッション/トルコン	切替不能		
----	----	----------------	------	--	--

内装

キャブ内装	欠損	シート	破れ	エアコン	作動不良
-------	----	-----	----	------	------

全体評価

外観評価	悪い	錆・腐食	大		
------	----	------	---	--	--