



Inspection Report

鑑定日：2021/05/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC78US-8		
年式	2011		
稼働時間 (h)	5245	メーター	動
シリアル番号	KMTPC213A01016742		

オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	640			

外観に関する特記事項

- ・フロントガード付き(曲がりあり)
- ・右側カバーに破損あり
- ・左側下部カバーに凹みあり
- ・ステップに曲がりあり



足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・5本配管付き
- ・ブームにウインチ付き
- ・アーム4面に補強あり



足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	SAA4D95LE-5-C
エンジンシリアルナンバー	517057
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・ROPS(横転時保護構造)



エンジンに関する特記事項

- ・コントロールバルブに油しみあり



管理番号 3000031394