



Inspection Report

鉴定日 2021/05/07


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC78US-8		
年式	2011		
工作时间	5245	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC213A01016742		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	- 管道
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		640		

关于外观的特殊事项
・フロントガード付き(曲がりあり) ・右側カバーに破損あり ・左側下部カバーに凹みあり ・ステップに曲がりあり



脚周边			
	插座类型	铁	
		无漏油	
	摇摆圈	左	右
		履带宽度	450
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・5本配管付き ・ブームにウィンチ付き ・アーム4面に補強あり




引擎	
型号	SAA4D95LE-5-C
序列号	517057
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・ROPS(横転時保護構造)



关于引擎的特殊事项
・コントロールバルブに油しみあり



管理号码

3000031394