



Inspection Report

鑑定日：2019/02/20

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK200-8		
年式	2007		
稼働時間 (h)	8418	メーター	動
シリアル番号	YN11-45800		


オプション	
CAB(キャビン)	
マルチレバー	エアコン
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		1030		

外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項


足まわりに関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	J08E-TI
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項


エンジンに関する特記事項


管理番号 2019020316