



Inspection Report

鑑定日：2020/09/04

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC78US-5		
年式			
稼働時間 (h)	5906	メーター	動
シリアル番号	1045		


オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え エアコン
-----------	--------------------

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	傷あり	小
	(右)	油にじみ	傷あり	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	650			

外観に関する特記事項




作業機に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


足まわりに関する特記事項




エンジン

エンジンモデル	4D95LE-2-A
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	白
ブローパイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000015549