



Inspection Report

鉴定日 2020/09/04

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC78US-5		
年式			
工作时间	5906	汽车仪表盘	动
序列号	1045		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
	- 空调

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	有刮伤	小
	(右)	渗油	有刮伤	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		650		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项

引擎	
型号	4D95LE-2-A
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	生锈/油
排气颜色	白色
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多连杆	-

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项
・ラジエーターに泡あり

管理号码 3000015549