



# Inspection Report

鑑定日：2018/09/21

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC78US-6NO		
年式	2006		
稼働時間 (h)	4892	メーター	動
シリアル番号	9202		

### オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	645			

### 外観に関する特記事項

- ・エンジンボンネット開閉不良
- ・各所板金跡あり



### 足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	異常	異常

### 作業機に関する特記事項



### 足まわりに関する特記事項

- ・シューリンク伸びあり
- ・アジャストシリンダー伸び小



### エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	状態確認不可
エンジンオイルゲージ	状態確認不可
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	正常
油圧ポンプ	状態確認不可
ウォーターポンプ	状態確認不可
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項

- ・ドアガタあり
- ・左側ガラスのコーキング処理不足



### エンジンに関する特記事項

エンジンボンネットが開かないため点検不可



管理番号 2018090272