



Inspection Report

鉴定日 2022/09/17

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC200-8N1		
年式			
工作时间	5984	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC197T02352619		


附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		1030		


关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	铁		
	摇摆圈	无漏油	
		左	右
履带宽度	600	600	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	异常	

关于作业机的特殊事项
・バケットアダプター 1本欠品 ・ブーム補修溶接有り


关于脚周边的特殊事项
・右侧シューリンクキック有り


引擎	
型号	SAA6D107E-1
序列号	26587037
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ ・エアコン不良(冷風でない)


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000042422