



Inspection Report

鉴定日 2024/01/23

#N/A

基本信息

厂家	OHASHI
型号	GSC281D
年式	
工作时间	531
序列号	00150

引擎

型号	S3L2-EDM2
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	燃油渗出

关于外观的特殊事项

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

- ・エンジン始動のみ確認
- ・動作未確認

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!