



Inspection Report

鉴定日 2023/09/21

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX20U-5A		
年式	2018		
工作时间	1394	汽车仪表盘	动
序列号	HCMACDA0A00021040		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项
・外板錆あり




脚周边			
	插座类型	橡胶	
	摇摆圈	无漏油	
		左	右
履带宽度	250	250	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
・トラックフレーム腐食



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000051944