



Inspection Report

鑑定日：2018/03/02

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-15-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	-	メーター	不動
シリアル番号	42329		

オプション	
マルチレバー	走行スピード切り替え
排土板	ブレーカー配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	あり	なし
バケット幅 (mm)	400			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・リペイント ・キャノピー欠品 ・作業灯破損 ・左右カバー、エンジンカバー新品に交換済み



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・バケットシリンダ小傷あり ・アーム補強



足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・ゴムクローラー経年劣化傷あり ・可変脚



エンジン	
エンジンモデル	D782-K3A
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・出品者申告:稼働時間 3722HR以上 (2017年12月時点) ・稼働時間未確認



エンジンに関する特記事項
エンジン、セルモーター、ラジエーター新品交換済み



Lot No ARA013-0043 管理番号 2018020536