

| 基本情報     |                   |      |   |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー     | HITACHI           |      |   |
| 型式       | ZX75US-5B         |      |   |
| 年式       | 2016              |      |   |
| 稼働時間 (h) | 5227              | メーター | 動 |
| シリアル番号   | HCMDEPA0C00071273 |      |   |

| オプション     |                    |
|-----------|--------------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え<br>エアコン |
| 排土板       |                    |
| アームクレーン   |                    |
| EPA       |                    |

| 作業機        |     |       |      |    |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | なし |
|            | (右) | 該当なし  | 該当なし |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | なし |
| バケット       |     | 油にじみ  | なし   | 小  |
| バケット幅 (mm) |     | 650   |      |    |

| 外観に関する特記事項                                     |
|------------------------------------------------|
| ・外観にサビ、腐食、穴あきあり<br>・バッテリー上がり(ジャンプスタートして動作確認済み) |



| 足まわり         |       |     |  |
|--------------|-------|-----|--|
| シュータイプ       | 鉄     |     |  |
| スイングサークル     | 油漏れなし |     |  |
|              | 左     | 右   |  |
| キャタピラー幅 (mm) | 450   | 450 |  |
| アイドラー        | 正常    | 正常  |  |
| スプロケット       | 正常    | 正常  |  |
| ピンブッシュ       | 正常    | 正常  |  |
| 上部ローラー       | 正常    | 正常  |  |
| 下部ローラー       | 正常    | 正常  |  |
| シューリンク       | 正常    | 正常  |  |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
|             |



| 足まわりに関する特記事項    |
|-----------------|
| ・左右ゴムパットすべて脱落あり |



| エンジン         |               |
|--------------|---------------|
| エンジンモデル      | 4TNV98C-WHBW5 |
| エンジンシリアルナンバー | 72176         |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし         |
| エンジンオイルゲージ   | 正常            |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常            |
| 排気ガス色        | 無色(正常)        |
| ブローパイ        | なし            |
| エンジン音        | 正常            |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし         |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし         |
| オイルクーラー      | 油漏れなし         |
| 旋回モーター       | 油漏れなし         |
| マルチレバー切り替え部  | -             |

| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
|             |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|              |



管理番号 3000077890