



Inspection Report

鑑定日：2020/02/04

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX30U-2		
年式	2006		
稼働時間 (h)	3630	メーター	動
シリアル番号	HCM1M700L00012923		

オプション

CNP(キャノピー)	
マルチレバー	
排土板	共用配管
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	440			

外観に関する特記事項

擦り傷、錆びあり



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

・ゴムがすべて剥がれている
・シュープレートに1個曲がり



エンジン

エンジンモデル	3TNV88-N
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000000676