



Inspection Report

鉴定日 2019/11/05

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX75US-A		
年式			
工作时间	5379	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1CG00G00C00040048		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多栏杆	- 空调
- 推土版	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	有刮伤	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		650		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・バケット底板に剥がれ ・ゴムパット摩耗(大)



脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
ゴムパット摩耗(大)



引擎	
型号	4JG1
序列号	213963
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
作動油が少ない



管理号码 2019101272