



# Inspection Report

鉴定日 2023/11/20

#N/A

## 基本信息

厂家	KOMATSU
型号	PW200-1
年式	1990
工作时间	0011
序列号	10068

## 关于外观的特殊事项

- ・バケット・バケットピン 2本欠品あり
- ・アウトリガー付き
- ・PIP
- ・タイヤサイズ: 10.00-20 14PLY
- ・HEATER & COOLER

## 引擎

型号	S6D105-1
序列号	6D105-5591
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

## 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

## 关于引擎的特殊事项

## 其他特殊事项

- ・一時抹消書類 (成約後2週間渡し)

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!