



# Inspection Report

鑑定日：2023/09/08

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC75UU-2		
年式	1993		
稼働時間 (h)	10006	メーター	動
シリアル番号	6571		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	大
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	755			

足まわり			
シュータイプ	ゴム		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	450	450	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	


エンジン	
エンジンモデル	4D95L-1
エンジンシリアルナンバー	153135
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	-

オプション	
CAB(キャビン)	
排土板	

外観に関する特記事項
・カバー割れ




作業機に関する特記事項
・バケットサイドカッター欠品



足まわりに関する特記事項
--------------



運転席に関する特記事項
・キャビンドア欠品
・キャビン凹み
・ガラス割れ
・モニター割れ
・運転シート破れ



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000052398