



Inspection Report

鉴定日 2023/09/08

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC75UU-2		
年式	1993		
工作时间	10006	汽车仪表盘	动
序列号	6571		

附属部件	
- CAB(机舱)	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	大
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		755		

关于外观的特殊事项
・カバー割れ



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケットサイドカッター欠品




引擎	
型号	4D95L-1
序列号	153135
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・キャビンドア欠品
・キャビン凹み
・ガラス割れ
・モニター割れ
・運転シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000052398