



Inspection Report

鑑定日： 2016/07/08

油圧ショベル

基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH75X-3
年式	2007
稼働時間 (h)	4350
シリアル番号	07

作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	720
作業機ガタ	ガタあり

足まわり

スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色 (正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

外観に関する特記事項

リペイント



作業機に関する特記事項

アームクレーン, 共用配管, バケットガタあり, 排土板一部凹み, クレーンフック変更後の販売, バケットシリンダー傷あり, 排土板シリンダー油圧ホース劣化



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項

マルチレバー



エンジンに関する特記事項

バッテリー上がり

