



Inspection Report

鉴定日 2019/03/01


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX40U-3		
年式	2008		
工作时间	4008	汽车仪表盘	动
序列号	HCMING00A00020015		

附属部件	
- CNP(冠层)	
- 推土版	- 断路器管道
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		545		

关于外观的特殊事项
左サイドカバー少し変形



脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 2019020756