



# Inspection Report

鑑定日： 2024/08/08

## ホイールローダー

### 基本情報

メーカー	HITACHI
型式	LX20-7
年式	2005
稼働時間 (h)	4290
シリアル番号	HFK4E100E00004526 (F36-04526)

### 外観に関する特記事項

・サビ、腐食あり



### 作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

フロントアクセル	油にじみ
リアアクセル	油にじみ

### 運転席に関する特記事項

・CAB ヒーター付き



### エンジン

エンジンモデル	D1503-DI-K2A
エンジンシリアルナンバー	05Q0008
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

### 足まわりに関する特記事項

・タイヤサイズ: 12.5 / 70-16 6 P.R.



### 関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

### エンジンに関する特記事項



管理番号 3000062456

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。