



Inspection Report

鉴定日 2024/08/08

轮式装载机

基本信息	
厂家	HITACHI
型号	LX20-7
年式	2005
工作时间	4290
序列号	HFK4E100E00004526 (F36-04526)

作业机	
升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边	
前加速	渗油
后加速	渗油

引擎	
型号	D1503-DI-K2A
序列号	05Q0008
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件	
车检证	无

关于外观的特殊事项
・サビ、腐食あり



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・CAB ヒーター付き



关于脚周边的特殊事项
・タイヤサイズ: 12.5 / 70-16 6 P.R.



关于引擎的特殊事项



Admin. No. 3000062456

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证