



Inspection Report

鑑定日：2021/05/07

モーターグレーダー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	GD405A-2
年式	1987
稼働時間 (h)	3371
シリアル番号	G40A2-1181

外観に関する特記事項

- ・CAB
- ・スカリー付き
- ・3.1m排土板付き

エンジン

エンジンモデル	S6D95L
エンジンシリアルナンバー	6D95L-33156
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・運転席シート破れ

エンジンに関する特記事項

- ・後輪左側デフに油にじみあり

その他特記事項

- ・車検の有効期限:2021年11月6日まで

管理番号 3000031316

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。