



Inspection Report

鑑定日：2017/07/14

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	Vio15-2		
年式	2004		
稼働時間 (h)	2959	メーター	動
シリアル番号	26214B		

オプション


CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機


		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	430			

外観に関する特記事項

リペイント



作業機に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

可変脚




エンジン


エンジンモデル	3TNE68-EBVA
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

サーモセンサーの故障により、油温アラームあり



エンジンに関する特記事項



管理番号

2017070145