



Inspection Report

鑑定日：2017/09/12


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	2851	メーター	動
シリアル番号	61651		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	475			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・リペイント(指定色) ・バケットのみ緑色




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項




足まわりに関する特記事項
下部ローラー油しみあり(左 2箇所、右 1箇所)



エンジン	
エンジンモデル	D1503-KA
エンジンシリアルナンバー	6Q0606
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2017090034